
آنالیز وضعیت تکنیکال سایت اکیپا

آدرس: https://ekeepa.co/

مهم ترین ایرادات پیدا شده:

1. فایل robots.txt نیاز به اصلاح دارد؛ اگر هدف نوایندکس کردن صفحه است، صرفاً Disallow کردن آن در robots.txt روش مطمئنی نیست بلکه باید noindex در متای صفحه درج شود.



2. ساختار URL استاندارد نیست، بهتر است URL اصلی صفحه بدون پارامترهای UTM باشد.

نمونه:

https://ekeepa.co/s/all/scary?utm_source=site&utm_medium=homepage&utm_campaign=headerbutton&gen=site


توصیه می‌شود تا حد امکان پارامترهای غیرضروری از URL حذف شوند؛ چون می‌توانند نسخه‌های متعدد از یک URL ایجاد کنند.

3. مشکل وجود محتوای تکراری در URLهای چند بخشی:
برای مثال این دو صفحه جدا هستند اما محتوای یکسان دارند:
https://ekeepa.co/s/all
https://ekeepa.co/s
باید ادغام و هرس شوند.

4. مشکل 404 در URLهای چند بخشی
نمونه:
/https://ekeepa.co/campaign

5. با توجه به استراتژی سایت، صفحاتی که ارزش سئویی چندانی ندارند، از سایت مپ حذف شوند.

6. تعداد ریکوئست ها به حداقل برسد و ریکوست های کنسل شده رسیدگی شود





لود کامل صفحه 1 الی 2 دقیقه زمانبر است که این مورد نیاز به رسیدگی دارد.
پرفورمنس و LCP نیاز به بهبود دارند.

7. مدت زمان پاسخگویی سرور بالای 1 ثانیه هست که بهتر است بهبود داده شود:




8. هیچ اسکیمایی یافت نشد:





یا بعضا اسکیماهای به کار رفته کامل نیستند و از اسکیماهای مرتبط مثل ItemList استفاده نشده. یا برای صفحات رزرو اتاق فرار اسکیماهای Service و Offer و LocationFeatureSpecification استفاده شود



موارد دارای الویت اصلاح:

حذف disallow از فایل روبوت و استفاده از نواینکس

اصلاح ساختار URLها اعم از نداشتن 404 در URL چند بخشی، صفحات تکراری و حذف URLپارمترها

بهینه سازی سرعت و تا حد امکان تاخیر در اجرای فایل های js

تهیه شده توسط اورلی طوطیان